

Röm.-Kath. Kirchgemeinde

Unterhaltsplan Liegenschaften

Objekt / Arbeit	2011					2012					2013					später			
	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	wann	
Kirche																			
Dachkontrolle, Rinne reinigen	1'500	EH	Unterhalt			1'500	EH	Unterhalt			1'500	EH	Unterhalt						
Bedachungsarbeiten (First)																			
Neue Beleuchtungen Altäre, Empore, Krippe und Kronleuchten																			
Neue Beleuchtung Mittel-Seitenaltäre und Empore	21'000	JSt	21'000		noch offen														
Ersatz freilestehende Lautsprecheranlage																			
Modernisierung Alarmanlage Museum																			
Diverses (LS-Anlage, Teppich, Beamer, Taufraum, Funkmikrofon für Organisten)	16'400	JSt	16'400	18'031	fertig														
Revision Läummaschinen-Anlage	10'000	Stä.BK / JM	10'000	8'441	fertig														
Sanierung WC's hinter Kirche, 1/2 Anteil KG	31'000	Stä.BK / JM	31'000	41'973	fertig														
Neue Hochzeitsbestuhlung						3'000	JStübi	3'000	2'964	fertig									
Aussen zwei neue Schrankkästen						3'000	JStübi	3'000	3'527	fertig									
Innenraum gründliche Reinigung						8'000	Stä.BK / KP	8'000	9'217	fertig									
Abklärungen Brandschutz und Fluchtwege																			
Ausführung Brandschutz und Fluchtwege																			
Ersatz Mikrophone und Ergänzung Lautsprecher																			
Aussensanierung (Anregung Burger)																			
Kirchplatz																			
Missionskrenz pflügen (2000, 2012, ...)						3'000	JM	3'000	Restaurierung, später										
MiniSanierung Platz neben Kapelle						51'900	ArG KP	51'900	50'489	fertig									
Kapelle Ha																			
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt			3'000	EH	Unterhalt						
Krypta Wände Farbe blättert ab																			
Aussensanierung (Anregung Burger)																			
Liegenschaften am Kirchplatz																			
nichts																			
Kapelle Ur																			
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt						
Ergänzung Lautsprecher											5'000	JM/C Haller	5'000						
Bekämpfung Feuchtigkeit: Ausführungsplanung											5'000	HPN	5'000						
Anschaffung neue Kirchengesangbücher																			
Ersatz Funkanlage gemäss Verfügung Bakom						2'500	JStübi	2'500	2'040	fertig									
Pfrundhaus Kirchplatz 2																			
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	400	EH	Unterhalt			400	EH	Unterhalt			400	EH	Unterhalt						
Jalousien reinigen	4'000	Stä.BK / EH	4'000	4'239	fertig														
Neue Kästen im 1.OG, Gruppenräume streichen																			
Keller sanieren, Abgangstreppe erneuern						17'000	Stä.BK / EH	17'000	15'542	fertig									
Sicherheitsrisiko Brandgefahr / Nutzung überdenken																			

2012 Kontrolltotal 88'400

2013 Kontrolltotal 20'000